

工作联系单

工程名称:

编号: XXWZ17-WXAZ01-010

致: 无锡县西小王镇 40 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部

事由: 大棚 4 平方线重新敷设

内容: 我施工单位在西二区施工过程中, 发现 S21-HL08 大棚原有的 4 平方线短缺, 不能满足连接到汇流箱 (还差 6-7 米), 影响正常使用, 应甲方要求将原有线路拆除, 重新敷设; 另发现 S22-HL01 大棚原有 4 平方线敷设位置不对, 需要拆除重新敷设。

请贵方予以确认。



S21-HL08



无锡市 S22-HL01 设备安装有限公司
XA2017-025
施工项目部 (章) 曹金亮
项目经理: 曹金亮
日期: 2017 年 7 月 25 日 专用章

意见:

情况属实。

监理项目部 (章) 郭志清
总监理工程师: 郭志清
日期: 2017.8.25

意见:

情况属实, 费用由公司确定

业主项目部 (章) 刘建
项目经理: 刘建
日期: 2017.8.24

注 本表一式____份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存份。

