

SXMB10: 工作联系单

工作联系单

工程名称:

编号: SXMB10-SG01-0011

致: 无棣县西小王镇 40 兆瓦农光互补集中式光伏电站项目部

事由

替中南建工换组件

内容

因连续大风, 导致中南建工安装的组件, 连续被大风刮掉, 第一次, 刮掉 16 块组件, 第二次刮掉 29 块, 合计共有 45 块组件被风刮掉 (其中 5 块组件摔坏)。应贵方强烈要求, 让我方替中南建工更换被大风刮掉的组件, 更换被风刮掉的组件, 施工难度非常的大。需要把刮掉组件周围的组件全部卸掉, 重新安装, 需要重新制作光伏接头, 重新连接光伏接头。现我方已经更换完刮掉的组件, 加上人工费和材料费, 平均更换每块组件的费用为 210 元, 合计费用为 9450 元, 现需要贵方给予签证。

附录: 图片

施工项目部 (章):

项目经理: 柳建强

日期: 2017.8.24

意见:

情况属实。

监理项目部 (章):

总监理工程师: 吕浩章

日期: 2017.8.25

意见:

情况属实 费用由双方公司协商确定

业主项目部 (章):

项目经理: 柳建强

日期: 2017.8.24

注 本表一式三份, 由施工项目部填写, 业主项目部、监理项目部各存一份, 施工项目部存一份。



由 扫描全能王 扫描创建

