

安全问题处理台帐

西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

监理项目部



安全问题处理台帐

工程名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

安全问题	发现时间	整改措施	整改时间	整改结果	检查人	责任单位及负责人
施工人员 安全意识差	2018. 12. 20	对所有施工人员 进行安全教育	2018. 12. 20	已整改	贲振军	张伟
施工人员未佩戴 安全帽	2018. 12. 21	强制要求所有施工 人员佩戴安全帽	2018. 12. 21	所有人员佩戴 安全帽	贲振军	张伟
临时用电线路敷 设凌乱	2018. 12. 25	重新整齐敷设	2018. 12. 25	已整改	贲振军	张伟
施工人员休息时 距离警戒线太近	2018. 12. 28	休息与施工时与警 戒线保持距离	2018. 12. 28	已整改	贲振军	张伟
吊装作业未拉设 警戒线	2018. 12. 29	及时拉设警戒线	2018. 12. 29	及时拉设警戒线	贲振军	张伟

高空作业未佩戴安全帽	2019.01.02	要求高空作业佩戴安全设施	2019.01.02	已整改	贲振军	张伟
施工人员未佩戴安全帽	2019.01.02	强制要求所有施工人员佩戴安全帽	2019.01.02	所有人员佩戴安全帽	贲振军	张伟
施工现场堆放的垃圾未及时清理	2019.01.03	及时清理现场垃圾	2019.01.03	已整改,符合要求	贲振军	张伟
施工现场车辆较多	2019.01.05	加强车辆管理	2019.01.05	已按要求进行整改	贲振军	张伟
现场无安全生产标识牌和警示标志	2019.01.10	悬挂安全生产标识牌和警示标志	2019.01.10	已按要求进行整改	贲振军	张伟
现场临时用电存在私拉乱接现象	2019.01.15	不准私拉乱接	2019.01.15	已整改	贲振军	张伟
3#并网柜连接母线时电缆出现破皮现象	2019.01.20	更换破皮母线	2019.01.20	已整改	贲振军	张伟