

通威渔光一体（东港）现代渔业产业园一期 20MWp 光伏发电项目

安全生产隐患排查治理报表

项目名称	上报时间	隐患部位及简要简述（包括重大隐患形成原因，可能影响范围等）	隐患编号	主要治理方案（包括治理措施、所需资金及治理期间所采取的措施等）	整改部门	整改责任人	整改时间	复查时间	复查结果
支架组件消缺	0831	水上作业	01	作业者全部正确佩戴安全帽、浮船划动禁止碰撞	徐州云天	刘东平	0830	0831	符合要求
光伏区电气设备安装	0831	进入光伏区道路封堵不严	02	有人闯入，有触电危险	甘肃建工	鞠学增	0830	0831	符合要求
箱变油漆涂刷	0831	未戴护目镜、口罩	03	必须佩带劳保护用品，保证人身安全	徐州云天	鞠学增	0830	0831	符合要求
电缆、桥架铺设、箱变消缺	0831	带电区域施工，有触电危险	04	作业票据需要延期，通知运维人员	甘肃建工	鞠学增	0830	0831	符合要求

备注：安全生产隐患排查表每月底前进行填报，将每月施工现场所有隐患部位进行如实登记，真实反映施工现场安全情况。

项目负责人签字：
填报人：
填报时间：2017 年 08 月 31 日

