监理文件报审表

工程名称: 胜华波电器(滁州)有限公司三期 1946. 84kWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-SHB-BS-09

我方已完成_ 青审批。	危险源辨识及预防措施	的编制,并已履行我公司内部审批手续
附: 危险源辨	识及预防措施	
		监理项目部 (章)
		总监理工程师: 2000年100年100年100年100年100年100年100年100年100
		日期: 炒水年11月16日
业主项目部审批,	意见:	
		业主项目部 (章)
		项目经理:
		日期: 年月日

胜华波电器(滁州)有限公司三期 1946.84kWp 屋顶 分布式光伏发电项目

危险源辨识及预防措施

批准 独独 2024年11月27日

编制 似菜 2000年11月26日

常州正衡电力工程监理有限公司

胜华波电器(滁州)有限公司三期1946.84kWp屋顶分布式光伏发电项目

(章)略相就野盐

2024年11月

危险源辨识及预防措施

序号	活动过程(划分作业活动)	危害因素	危害事件发生原因	采取措施
1	现场考察	高空坠落	屋面太滑、现场无防护措 施、未佩戴防护用品、注 意力不集中	佩戴防护用品、减少 登高机率、培训教育
2		高空坠落	防护设施安装过程未采 取防护措施、未佩戴防护 用品、注意力不集中。	佩戴防护用品、培训 教育
3	施工准备	物体打击	防护设施安装过程工具 保管不当坠落; 物料搬 运。	配备工具袋、防护用品、培训教育
4		车辆伤害	物料运输车辆。	施加影响、培训教育
5		触电	临时用电设施的布置。	用电设备检查、操作 规程作业

6		起重伤害	吊装物捆绑不牢掉落、散落。	培训教育、持证上 岗、规程作业
7		高空坠落	防护设施安装过程未采 取防护措施、未佩戴防护 用品、注意力不集中。	设置安全防护网、配 备安全防护用品、培训教 育
8		物体打击	龙骨搬运挤压、磕碰。	佩戴防护用品、培训 教育
9		起重伤害	吊装物捆绑不牢掉落、散 落。	培训教育、持证上 岗、规程作业
10	支架安装	机械伤害	手持电钻、砂轮、切割机使用不当	作业规程操作、培训教育、防护用品
11		触电	配电线路、用电设备(电焊设备、手持电动工具)使用不当。	用电设备检查、操作规程作业
12		灼伤、烫伤	电弧造成眼部灼伤、	防护用品、作业规程

			电火花引起皮肤烫伤。	作业
13		رار چخو وا	焊接火花与易燃物	作业规程操作、控制
13		火灾	品距离近。	距离
14		机械伤害	手持电钻使用不当	作业规程操作、培训
14		少U恢D 舌	于特电铂使用个当 	教育、防护用品
15		触电	配电线路、手持电钻、使	用电设备检查、操作
15			用不当, 电池板破损。	规程作业
			防护设施安装过程未采	设置安全防护网、配
16		高空坠落	取防护措施、未佩戴防护	备安全防护用品、培训教
	电池组件安装		用品、注意力不集中。	育
17	1.77	划伤	 电池板破碎。	作业前检查、佩戴防
11		I) lix	电化双双件。	护用品
18		起重伤害	 电池板吊装过程坠落。	培训教育、持证上
10		心里 [7] 古	电他恢用表过性坚备。	岗、规程作业
19		物体打击	电池板搬运过程。	佩戴防护用品、培训
				教育
20		机械伤害	手砂轮、手电钻使用不	作业规程操作、培训

			当。	教育、防护用品
21	电缆布线、线槽安装	Æ-h -t-	配电线路、手持电钻、使	用电设备检查、操作
21		触电	用不当, 电池板破损。	规程作业
			防护设施安装过程未采	设置安全防护网、配
22		高空坠落	取防护措施、未佩戴防护	备安全防护用品、培训教
			用品、注意力不集中。	育
23		 物体打击	桥架、电缆搬运过	佩戴防护用品、培训
23		初件打击	程。	教育
24		起重伤害	桥架、电缆吊装过程。	培训教育、持证上
24		(D) 地里闪音	柳朱、电规用表及性。	岗、规程作业
25		机械伤害	手电钻使用不当。	作业规程操作、培训
23		/ / / / / / / / / / / · · · · · · · · ·	于电拓使用作目。	教育、防护用品
			配电线路、手持电钻、电	操作规程、定期检
26		触电	焊机使用不当, 电池板破	在、培训教育 查、培训教育
			损。	旦、垣则钗目
27	逆变器安装	灼伤、烫伤	电弧造成眼部灼伤、	防护用品、作业规程
21			电火花引起皮肤烫伤。	作业

28		火灾	焊接火花与易燃物 品距离近。	作业规程操作、控制 距离
29		高空坠落	防护设施安装过程 未采取防护措施、未佩戴 防护用品、注意力不集 中。	设置安全防护网、配 备安全防护用品、培训教 育
30		起重伤害	设备吊装过程重物 坠落。	培训教育、持证上 岗、规程作业
31	并网柜安装	机械伤害	手电钻使用不当。重 物挤压。	作业规程操作、培训 教育、防护用品
32		灼伤、烫伤	电弧造成眼部灼伤、电火 花引起皮肤烫伤。	防护用品、作业规程作业
33		火灾	焊接火花与易燃物品距 离近。	作业规程操作、控制距离
34		触电	配电线路、手持电钻、电 焊机使用不当,电池板破 损。	操作规程、定期检查、培训教育

35		触电	操作不当、设备故	操作规程、定期检
30			障。	查、培训教育
36	系统调试	火灾	线缆短路、设备故障。	作业规程操作、控制
30				距离
			防护设施安装过程未采	设置安全防护网、配
37		高空坠落	取防护措施、未佩戴防护	备安全防护用品、培训教
			用品、注意力不集中。	育
			防护设施安装过程未采	设置安全防护网、配
38	38 电站验收	高空坠落	取防护措施、未佩戴防护	备安全防护用品、培训教
			用品、注意力不集中。	育
39		触电	操作不当、注意力不集	操作规程、定期检
		تا : هــاا/	中。	查、培训教育

40	其他	物体打击	大风天气造成材料坠落。	大风天气做好材料 放置
41		交通事故	乘坐非法营运车辆、 疲劳驾驶、不遵守交通规 则、严禁酒后驾车。	选择正规车辆、遵守交通规则、不饮酒开车
42		中毒	食用不卫生食物。	选择正规饭店、少吃肉、海鲜