

【入门篇】施工过程中常见的质量通病现象图解

2015-01-12 筑龙施工



点击关注我们

导语：质量通病发生的面很广，量很大，可以说是五花八门，有的甚至还特别严重，达到了严重缺陷级别，整改起来费时费力费成本，对施工企业声誉造成了一定影响。因此，质量通病的治理工作任重而道远。下面我们就来分析一下常见的质量通病现象。

1、钢筋方面

(1) 闪光对焊偏心，一根钢筋超过2个接头。



微信号: zhulongshigong



(2) 柱主筋位移，直螺纹套筒破裂。





(3) 钢筋接头位于结点加密区。





2.模板方面

满堂架缺少扫地杆；顶板模板拼缝不严。





3.混凝土方面

(1) 同条件养护试块监管不到位，不标识、不浇水。





(2) 露筋，柱子露筋，剪力墙露筋，顶板露筋





(3) 蜂窝 (石子外露)。




(4) 孔洞 (墙、柱、后浇带)



(5) 夹渣, 夹杂木块, 夹杂砂土。



(6) 疏松, 裂缝。



(7) 连接部位缺陷1：连接处混凝土缺陷，即烂根、错台等。



微信号: zhulongshigong



(8) 连接部位缺陷2：连接钢筋松动。





(9) 外形缺陷1：缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋，即胀模等，容易发生在楼梯间。





(10) 外形缺陷2：缺棱掉角、棱角不直、翘曲不平、飞边凸肋，即胀模等，容易发生在楼梯间。





(11) 外表缺陷：构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等，即漏浆等





(12) 外表缺陷：构件表面麻面、掉皮、起砂、沾污等，即漏浆等





4.砌体方面

(1) 构造柱根部钢筋问题





(2) 临时过人洞口问题，封堵晚，不一次堵死。





5.安装配合方面

剔槽不规范



填抹不规范



消防箱留洞不规范



吊模堵洞不规范



比较精细的做法





【声明】以上微信内容来自**筑龙网**，由筑龙小编**琪琪**整理完成，任何媒体转载、摘编请注明，内容来源“**筑龙施工**”微信公众号；

.....

【专题】建筑工程质量控制及质量通病防治专项讲座

http://sg.zhulong.com/topic_SGzhiliangchuangyou.html



【2014年度建筑工程质量控制及工程质量创优精品资料排行榜】

[点↓↓↓ 这里查看](#)

[阅读原文](#) 阅读 27934

31

[投诉](#)