GFDZJBM08：监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称：洛宁县村级光伏扶贫电站　　编号：001

致：河南福拓太科机电安装工程有限公司

事由：施工质量和安全

内容 ：

今天下午巡视新庄村电站和毛原村电站，发现不符合相关规范和标准的问题，请贵公司安排相关人员消缺和整改。

1、光伏前后支架的偏差太大，不符合规范要求。现要求贵单位立即安排消缺人员整改。

2、光伏大棚后排的支架不在同一水平线，偏差角度太大。现要求贵单位立即安排消缺人员整改。

3、光伏组件边框护角保护的纸套没有清除，现要求贵单位立即安排人员清理。

4、光伏组件安装不在同一水平线上，差距太大，现要求贵单位立即安排消缺人员整改。

5、4 平直流电缆的电缆头裸露在外边没有任何保护措施，影响电缆的使用寿命。现要求贵单位立即安排消缺人员整改。

6、4 平直流电缆到逆变器的电缆应安装在电缆槽里，现在发现个别大棚的 4 平直流电缆完全走在电缆槽外边，现要求贵单位立即整改。

7、接入逆变的 4 平直流电缆太乱，不符合相关标准的要求，现要求贵单位立即整改。

8、直埋电缆沟深度，但不到相关规范的要求，现要求贵单位立即整改。

9、外围围挡之间立柱的间距过小，出现围挡防护栏片严重弯曲，现要求贵单位立即整改。

另外光伏电站建设山坡地区，要求电站要设立防洪沟渠。

详见附图：

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

日　期：2019年7月19日

注　本表一式___份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__份。