监 理 日 志（ ）

日期： 2017 年 04 月 19 日　　天气： 多云转小雨
星期： 星期三　　气温： 8~23

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">与业主总包项目施工方安全检查，要求存在安全隐患问题及时整改。
巡视 1 号屋顶发现待安装组件摆放不合规范，组件随意摆放，摆放不平稳，组件摆放在导轨夹具上面，存在隐裂损坏风险。要求施工方及时进行整改，形成监理通知单 SDSY-ZHJL-002，发送施工单位及业主。
下午下雨屋顶湿滑未施工</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>山东军辉建设集团有限公司</td><td>1 号屋面组件继续吊装 25 箱，总计吊装 141 箱。
2 号屋面导轨支架完工</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">**本日现场监理人员**</td><td>**黄崇洋**</td></tr>
<tr><td colspan="2">**记录人: 黄崇洋**</td><td>**总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:**</td></tr>
</table>

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.

工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
活动内容:现场安全交底
当前日期:2017年4月19日

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.

工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
活动内容:现场安全交底
当前日期:2017年4月19日

2017/04/19
常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.
工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位:安全检查
当前日期:2017年4月19日

2017/04/19
常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.
工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位:1号屋顶巡查
当前日期:2017年4月19日


2017/04/19
常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.
工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位:1号屋顶巡查
当前日期:2017年4月19日

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.

工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位:安全检查
当前日期:2017年4月19日