

泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

文件审查记录表

常州正衡电力工程监理有限公司



文件审查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HBTN-001

文件名称	施工安全管理及风险控制方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	已整改
2	文件《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 过期	已整改
总监理工程师： <u>李毅</u> 日期：2017年 5月 10日		项目经理： <u>刘永健</u> 日期：2017年 5月 15日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>李毅</u> 日期：2017年 5月 10日	

文件审查记录表

工程名称: 泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-HBTN-002

文件名称	质量通病防治措施	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	文件中有架构内容与现场实际不符	整改
总监理工程师: <u>牛致文</u> 日期: 2017年 5月 10日		项目经理: <u>刘永健</u> 日期: 2017年 5月 15日
监理复查意见	合格 总监理工程师: <u>牛致文</u> 日期: 2017年 5月 20日	

文件审查记录表

工程名称: 泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-HBTN-003

文件名称	施工强制性条文执行计划	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2001 文件过期	已整改
2	开工日期错误	已整改
3	强制性条文实施措施简单针对性差	已整改
总监理工程师: <u>生致</u> 日期: 2017年5月10日		项目经理: <u>刘永健</u> 日期: 2017年5月15日
监理复查意见	合格 总监理工程师: <u>生致</u> 日期: 2017年5月20日	

文件审查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HBTN-004

文件名称	质量验收及评定范围划分表	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编号混乱	已整改
2	文件内容中有 10kV 配电装置部分与现场实际不符	已整改
总监理工程师： <u>李锐</u> 日期：2017年5月10日		项目经理： <u>刘永健</u> 日期：2017年5月15日
监理复查意见	李锐 总监理工程师： <u>李锐</u> 日期：2017年5月20日	

文件审查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HBTN-005

文件名称	施工用电施工方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	方案编制依据有误	已整改
总监理工程师： <u>李敏</u> 日期： 2017 年 5 月 10 日		项目经理： <u>刘永健</u> 日期： 2017 年 5 月 15 日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>李敏</u> 日期： 2017 年 5 月 10 日	

文件审查记录表

工程名称: 泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-HBTN-006

文件名称	全站防雷及接地装置安装施工方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	接地焊接方式与图纸设计不一致	已整改
总监理工程师: <u>李敏</u> 日期: 2017年5月10日		项目经理: <u>刘永健</u> 日期: 2017年5月15日
监理复查意见	合格 总监理工程师: <u>李敏</u> 日期: 2017年5月20日	

文件审查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HBTN-007

文件名称	脚手架按拆专项施工方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	安全防护用品不足	已整改
总监理工程师： <u>李敏</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>10</u> 日		项目经理： <u>刘永健</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>15</u> 日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>李敏</u> 日期： <u>2017</u> 年 <u>5</u> 月 <u>20</u> 日	

文件审查记录表

工程名称：泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号：ZHJL-HBTN-008

文件名称	10kV 高压开关柜施工方案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	未全员签字。	已整改
2	未盖单位公章	已整改
总监理工程师： <u>李金文</u> 日期：2017年 5月 10日		项目经理： <u>王永康</u> 日期：2017年 5月 15日
监理复查意见	合格 总监理工程师： <u>李金文</u> 日期：2017年 5月 20日	

文件审查记录表

工程名称: 泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏电站项目

编号: ZHJL-HBTN-009

文件名称	专项应急预案	
送审单位	河北冀电电力工程设计咨询有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	封面项目部未落款盖章。	已整改
2	无编审批	已整改
总监理工程师: <u>生致</u> 日期: 2017年 5月 10日		项目经理: <u>刘永健</u> 日期: 2017年 5月 15日
监理复查意见	合格 总监理工程师: <u>生致</u> 日期: 2017年 5月 20日	