

## 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

### 监理工作联系单

表号: WLCGD-83

编号: CZZH-JL-121-0016

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 地面光伏电站灌注桩尺寸偏差问题

2016年04月17日。我单位在巡查施工现场施工作业中,发现施工现场存在以下问题:

1、你单位在地面光伏电站区域(4#地块)所施工的灌注桩浇筑作业中,对尺寸把控要求不严谨。现已施工灌注桩成型区出现个别尺寸偏差相对严重,为不影响后序支架、檩条、组件安装工序,要求你单位务必对已出现弊端进行全面排查并及时整改完善。

2、在后续地面光伏电站施工过程中,你单位务必按设计图纸施工并严格把控灌注桩尺寸要求。避免后续作业无法顺利完成,造成不必要的返工。



项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:

邵东 A  
2016.4/17

本表一式五份,由项目监理部填报,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存三份。

## 建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

### 监理工作联系单

表号: WLCGD-83

编号: CZZH-JL-121-0016

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由: 地面光伏电站灌注桩尺寸偏差问题

2016年04月17日。我单位在巡查施工现场施工作业中,发现施工现场存在以下问题:

1、你单位在地面光伏电站区域(4#地块)所施工的灌注桩浇筑作业中,对尺寸把控要求不严谨。现已施工灌注桩成型区出现个别尺寸偏差相对严重,为不影响后序支架、檩条、组件安装工序,要求你单位务必对已出现弊端进行全面排查并及时整改完善。

2、在后续地面光伏电站施工过程中,你单位务必按设计图纸施工并严格把控灌注桩尺寸要求。避免后续作业无法顺利完成,造成不必要的返工。



项目监理部(章)

总/专业监理工程师:

日

期:

邵东 A  
2016.4/17

本表一式五份,由项目监理部填报,建设管理单位、承包单位各存一份,项目监理部存三份。