

监理工作联系单

工程名称：焦作市马村区 50MW 农光互补光伏发电项目

编号： JXMB5-018

致：宜兴市铜峰建筑工程有限公司施工项目部
甘肃海霖电力工程有限公司施工项目部

主题：关于支架安装相关事宜

内容：

业主方及监理方在光伏区支架、组件安装巡视过程中发现，部分支架漏掉平垫、弹垫及螺母紧固不到位现象，现要求各施工单位加强现场管理做好自检工作，发现有漏掉的平垫、弹垫及螺母紧固不到位的现象及时整改。如果后期因支架未按设计要求施工导致组件被大风刮落，一切经济损失由各施工单位自己承担。

项目监理机构（章）：

总监/专业监理工程师：

日

期：



填报说明：本表一式三份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。