

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式  
农光互补发电项目  
监理工作联系单

编号：HRGF-JLL-012

致：南通通能工程建设有限公司华容项目部

由于光伏场区围栏未闭合，近期施工现场出现丢失光伏线和电缆的现象，希望总包单位加强现场管理，并及时闭合围栏缺口。

项目监理机构（章）

专业监理工程师：王海波

总监理工程师：胡源林

日期：2017年9月8日



由 扫描全能王 扫描创建