

监理工作联系单

工程名称：安吉弘扬太阳能 11.2MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHDZH-003

致：温州埃菲尔新能源开发有限公司（单位）

主题：关于施工事宜

内容：经监理单位检查发现：

- 1、云州屋顶夹具安装后，部分夹具与彩钢瓦屋面固定处未打胶；
- 2、惠业设备基础内未有积水坑，电缆沟预埋管下面垫层未做；
- 3、盛洲纸业组件接地双磁垫片未安装，组件堆放不规范，反正堆放，施工人员未戴安全帽；
- 4、夏华屋面垃圾未清理；
- 5、福瑞达主干道电缆沟太浅，要求更换镀锌钢管做预埋管，施工人员未戴安全帽；

对上述存在的问题，要求贵单位立即整改；对于产生的责任由贵单位全部承担。

项目监理机构（章）

总监理工程师

日


期：2019年06月06日

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。



由 扫描全能王 扫描创建

附图



由 扫描全能王 扫描创建