

监理工作联系单

工程名称：通威天门沉湖生态农业示范区 20MW 鱼光一体项目

编号：TWTM-ZHJL-007

致：四川汇安能通科技有限公司项目部

事由：开关站、综合楼桩基承台钢筋分项验收质量缺陷整改及要求。

内容：

1. 桩基承台周边两排钢筋绑扣未满足绑扎，搭接处绑扣也不规范。
2. 搭接长度个别处，未满足最小搭接长度要求。
3. 钢筋保护层用垫块不规范，且间距过大。
4. 模板内清理不干净，不彻底，杂物较多。

要求总包立即按设计及规范要求整改，当日已按要求整改完成。

在后续的设备基础承台施工过程中，要求总包钢筋分项施工，严格按照设计及规范要求执行。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师

日期：2017年05月20日

注 本表一式_3_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存_1_份。