

监 理 联 系 单

工程名称：和县 31 个户户联建光伏扶贫电站电项目

编号：ZHJL-HXFP-007

致：马鞍山力泉电气安装有限公司施工项目部：

事由：关于光伏区进场支架材料与支架安装存在的问题：

内容：现场对光伏区巡视检查发现问题：

- 1、进场的支架材料，经我方检查，发现支架底座搭接处为单面焊接，不符合相关要求。
- 2、支架安装过程中，我方发现，支架底座垫有大量垫块，存在不牢固现象。



针对以上问题请贵公司接到通知后及时整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：张建新

日期：2017年9月1日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目
部存 1 份。