

监 理 工 作 联 系 单

工程名称：森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程 编号：030

致：河南省易通电力工程有限公司

事由：关于施工的相关事宜

内容：

你单位承包施工的《森源禹州梨园沟 120MWp 光伏发电项目 14#工地 35KV 线路送出工程》工程，8#基础浇筑出现以下问题：

- 1、地脚螺栓箍筋变形，引起地脚螺栓出现高低差 2 厘米；
- 2、不按图纸施工，压腿比原设计低 20 厘米；
- 3、脚手架安装不牢固，安装踩板密度不够，存在安全隐患；

抄送：许昌森源新能源发电有限公司梨园沟光伏发电项目部

监理项目部：（章）

总/专业监理工程师：孙林国

日 期：2018 年 03 月 10 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建