

监理工作联系单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-LX-ZHJL-015

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目
施工项目部

事由：关于施工单位施工过程中存在的问题事宜

内容：

1、现场填充墙施工，未按填充墙施工规范要求对门洞口留置混凝土预制块。现要求施工单位，在安装门之前将存在的问题整改完成后，方可进行下道工序施工。如果未按要求整改，如出现的问题施工单位要负全部责任。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 

日期：2019年8月17日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存__