

监理工作联系单

表号: FD-B3

工程名称: 赫章县大山坪风电场项目

编号: ZHJL-LXD-020

主送: 中州建设有限公司赫章县大山坪风电场项目部

抄送: 华能赫章风力发电有限公司赫章县大山坪风电场项目部

主题: 关于安全文明施工的相关事宜

内容: 2020年8月19日监理人员在9#、10#、12#、14#风机位巡查时发现,已经浇筑完成风机基础四周没有安装防护围栏,不符合《JGJ180-2009 建筑施工土石方工程安全技术规范》的相关规定,开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆,防护栏杆高度不应低于1.2m,并张贴醒目的标识标牌。

以上问题存在较大的安全隐患,希望施工单位能够引起足够的重视,安排人员及时整改,如果整改不到位,发生任何安全问题,监理单位不负任何连带责任。

详见附图

项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总监(总代/副总监):

日

期:



回复意见:

接收单位(章):

接收人: _____

日期: _____

本表一式3份,由项目监理部填报,建设单位、项目监理部、承包单位各存1份。

附图：

