

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-006

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉牧业种养殖产业有限公司

事由:

标准羊圈 A-6 栋灌注桩尺寸偏差、地梁、灌注桩钢结构搭接存在严重缺陷

内容:

2016 年 05 月 19 日, 我单位在巡查施工现场施工作业中, 发现施工现场存在以下问题:

1、你单位已施工的标准羊圈 A-6, 灌注桩尺寸偏差、灌注桩主筋预留不足, 致使在地梁、灌注桩钢结构搭接过程中, 采用焊接加长灌注桩主筋方式与地梁进行搭接且焊接出现严重质量隐患。灌注桩钢筋笼预留地面原箍筋严重损坏, 此现象影响灌注桩浇筑成型后存在的质量隐患, 影响羊舍主体安全性。

针对以上施工已出现的弊端, 要求你单位立即开展自查、自纠, 对已出现施工弊端及存在质量隐患及时彻底整改完善。

本次通知涵内容请积极予以重视, 在你单位混凝土浇筑之前务必全面整改完善, 并将通知内容及时闭环。

项目监理部(章)

总 / 专业监理工程师:

日期:



本表一式四份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存二份。