

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-011

主送: 四川红叶建设有限公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

事由:

A-1 地梁浇筑未进行整改处理

内容:

1、2016 年 7 月 11 你单位对一号地块标准羊舍地梁进行混凝土浇筑作业, 前期我单位监理人员数次提出, 你单位 A-1、A-6 地梁在钢筋绑扎、模板安装工序完成后未进行及时浇筑作业, 现已停滞 60 天有余, 导致地梁钢筋出现明显的锈迹现象, 地梁、灌注桩底层积土厚度可达 5cm, 地梁模板自身变形严重等现象。要求你单位在地梁混凝土浇筑之前务必进行全面整改, 现你单位对此等威胁羊舍主体安全性问题未经整改确认, 私自进行混凝土浇筑作业, 此操作严重违规。

现对你单位下发通知函, 要求你单位务必将以上提出问题即刻整改, 并进行全面自检、自纠。整改完善进行回复确认, 未经回复确认严禁施工, 违者后果自负。

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师:

日

期:

2016

7

11

日

本表一式四份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存二份。