

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-046

主送: 建水县隆昌建筑有限责任公司

抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

1、经巡查你单位至今仍有 4 名施工人员施工作业中未佩戴安全帽, 现建议业主方对你单位直接罚款 500 元每个人, 共计 2000 元。

2、4 号地块 D-6、7 钢结构前立柱接口不合格, 要求按规范加焊备板。

3、光伏区支架主立柱加劲肋焊接不合格要求, 要求管理人员加强自检避免造成后续返工。若后续检查再次出现此类不合格现象, 将要求你单位进行返工并建议业主方进行罚款警告。

4、今日 14:40 你单位羊食槽防水施工人员在铲车铲内乘坐 5 人, 前期你单位已出现类似情况监理方现场已进行严肃警告, 现要求你单位现场管理人员加强管理, 若再次出现此类情况将直接建议业主方对你单位进行重罚。

后附相关图片:

项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 鄧俊

日期: 2016.12.08



本表一式 四 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 二 份。