

建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理工程师通知单

表号: WLCGD-B1

编号: CZZH-JL-22-051

主送: 四川红叶建设有限公司
抄送: 建水县鸿辉种养殖产业有限公司

你单位 F02 号地块后补光伏支架灌注桩出现严重开裂且垂直度偏差较大现象, 严重不合格。业主方已在检查现场, 具体处理方案由业主方确认。

后附相关图片:



项目监理部 (章)

总 / 专业监理工程师: 郭俊岩

日期: 2016.12.14

本表一式 四 份, 由监理单位填写, 建设管理单位、承包单位各存一份, 项目监理部存 二 份。



