

监 理 通 知 单

工程名称: 周口国家粮食局储区东区分布式光伏发电项目

编号: 004

致: 天一建设发展有限公司

事由: 关于项目施工过程中质量、资料等的相关事宜

内容: 我方接到施工单位分项工程验收申请针对粮库东区 1#屋顶支架质量进行了检查, 发现问题如下:

- 1、螺栓有未紧固现象
- 2、槽钢局部还有锈蚀现象
- 3、U 型抱箍还未紧固
- 4、檩条连接部分出现错台现象
- 5、粮库屋面防雷接地网未处理
- 6、屋面材料、垃圾随处可见, 要求你施工项目部对场区内发现的标准件、构件以及一些残品次品统一的回收
- 7、横梁部分扭曲, 不在一条直线上
- 8、部分螺栓朝向不统一, 弹平垫有少装、漏装现象

对于上述我方提出的问题我方现场已用黑色记号笔在部分问题部位做了标记, 先要求你施工项目尽快整改, 自检合格后通知监理、甲方进行验收, 要求你方 3 日内回复, 否则一切后果自负, 监理将采取必要的处罚措施

正衡电力工程监理有限公司
监理项目部(章)
总/专业监理工程师: 徐顺天
日期: 2017年7月20日

注 本表一式__份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存__份。