

监 理 通 知 单

工程名称：平湖经济开发区资产管理有限公司一期 1027KWp 屋顶光伏发电项目

编号：PHJH-TZD-004

致：浙江诺欧博新材料有限公司平湖项目部 (单位)


事由：

质量问题

内容：

今（4月5日）我监理人员在中德厂区巡视施工情况时，发现屋面组件支架螺丝大部分没有紧固到位（如图）；组件压块没有压紧（如图）。现责令总包对以上缺陷问题立即整改处理，整改完成经自检合格后，通知监理项目部与建设方验收。

要求总包单位对施工问题加强管理！



（支架螺丝没有紧固到位）



（组件压块未紧固）

限 2 个工作日内回复。

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师：

日



注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建