

## 监理通知回复单

工程名称：乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目

编号：004

致 乾安县通威惠金 15MW 渔光互补（扶贫）光伏项目 监理项目部：

根据编号 ZHJL-TZ-004 的监理通知单，我司已按要求进行整改，请贵单位予以复查，具体整改内容如下：

已将原事故油池 C30 普通混凝土推到并改为抗渗 P8-C30 混凝土，现已达到设计要求，请贵单位予以复查，并在后续施工过程中提前向贵单位申请对各分部分项施工进行审核检查。

附件：后附照片

施工项目部（章）：

项目经理：

日

期：2017.3.23

监理项目部复查意见：

已整改完成，同意下道工序。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日

期：2017.3.23

注 本表一式 3 份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存 1 份。





抗渗 P8-C30 混凝土底板浇筑