

表A.0.3 监理通知单 ★

工程名称：盘县老黑山 50MW 太阳能光伏电站项目

编号：PXLHS-TZ-063

致：中建五洲工程装备有限公司盘县老黑山光伏发电项目部（承包单位）

抄送：盘县中电电气光伏发电有限公司盘县老黑山光伏发电项目部

事由：关于现场支架材料的事宜

前几天现场巡查发现，由总包单位提供的双桩支架立柱部分生锈现象较为严重，不能保证组件全寿命 25 年运行，现要求你单位尽快联系生产厂家查明原因，及时采取有效措施进行处理，避免类似问题的再次出现及扩大，避免验收时支架防腐不合格。当时已通知总包单位，但没有任何回复及消缺措施。

（后附支架立柱生锈图片）

要求你部三日内进行回复！

监理项目部（盖章）
总监理工程师（签字）
日期：2018.8.27

责任单位签收：

中建五洲工程装备有限公司
盘县老黑山光伏发电项目部
项目负责人（签字）
日期：2018.8.27

