

湖南华容北景港镇朝阳 20MWp、向阳 20MWp 分布式

农光互补光伏发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-006

致:南通通能工程建设有限公司项目部

主题:安全

内容:

监理在巡检过程中发现如下安全问题:

- 1、施工临时用电过道路未埋地或者架空(图一)。
- 2、末端箱一箱多用(图二)。
- 3、电焊机违规使用拖线板插座控制开关(图三)。
- 4、发电机没有插座,直接线头插入(图四)。
- 5、临电接头不符合要求,容易出现短路、漏电安全隐患(图五)。
- 6、过路穿线管长度不够,且没有埋地(图六)。

以上问题要求 2017 年 12 月 25 号前整改完并回复监理项目部。



(图一)



(图二)



(图三)



(图四)



(图五)



(图六)

项目监理机构(章)

专业监理工程师: [Signature]

总监理工程师: [Signature]

日期: 2017-12-24

填表说明: 一式三份由项目监理机构填写, 抄送相关单位