

湖南华容北景港上横州 20MWp、和平 20MWp 分布式

农光互补发电项目

监理工程师通知单

编号: HRGF-JLT-060

致: 南通通能工程建设有限公司华容项目部

关于现场施工质量的相关事宜:

监理在光伏区巡视过程中发现, 部分区域已安装组件角度不符合设计 $19^{\circ} \pm 1^{\circ}$ 的要求, 要求施工单位对已完成区域全面自检, 对不符合设计要求的组串进行调整。

以上问题要求 2017 年 11 月 11 日前整改完成并回复监理项目部。

监理项目部(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期: 2017.11.07



注 本表一式叁份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存壹份。



