

监 理 通 知 单

工程名称: 东方日升仙桃杨林尾镇 150 兆瓦 (一期兆瓦) 农光互补光伏发电项目 编号: 015

致: 湖北省工业建筑集团有限公司十堰分公司项目部

事由: 升压站配电楼屋顶防雷接地

内容:

巡视检查发现你单位在配电楼屋顶防雷接地施工过程中存在以下问题:

1. 未按设计图纸施工
2. 焊接搭接面积不符合设计文件及规范要求
3. 未做防腐处理
4. 水平圆钢高低不平

望你单位正视问题的严重性 (后续使用过程中给楼内设备带来的一系列影响及经济损失等)。以上问题限你单位立即整改:

图片见附件:

监理项目部

总/专业监理工程师

日期: 2017 年 6 月 18 日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。

附件：



