

表 B.2 监理工程师通知单

工程名称: 山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目

编号: CZZH-TZ-005

致: 信邦建设工程有限公司 (单位)

主题: 关于 1 号箱变基础地圈梁混凝土浇筑事宜

内容: 经监理部现场巡视发现, 1 号箱变基础地圈梁已进行拆模, 在拆模前未告知监理部并未提供拆模报告, 并且拆模后的混凝土有严重的空鼓、漏振、漏浆现象, 浇筑质量差。监理部工程师在现场对你方施工人员指导、劝说无效, 同时在未经过监理部工程师同意下私自修补, 且修补方式不能满足混凝土质量要求。鉴于此情况监理部对你单位进行警告, 如若还有此种情况发生将建议业主进行考核。

抄送业主: 广饶杭泰电力有限公司山东华轮实业 3MW 分布式光伏发电项目部

项目监理机构 (章):

总/专业监理工程师:

日

期:



填报说明: 本表一式 3 份, 由项目监理机构填写, 抄送相关单位。