

监 理 通 知 单

工程名称：西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XAHS-TZ-02


致：甘肃海霖电力工程有限公司 总承包项目部：

事由：安全专项问题

整改内容：

在对施工现场巡检过程中，发现以下缺陷：

精铸厂房叶片清洗车间和叶片成品车间之间的临时通道需要重新更换，有严重的安全隐患。



以上问题限 3 日内整改完成。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师： 牛铨

日期： 2017 年 10 月 10 日

注 本表一式__份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，
监理项目部存__份。



由 扫描全能王 扫描创建