

## 监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号: HZDYMQ-CZZH-TZ-048

主送: 湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部 (单位)

抄送: 当阳市华直光伏发电有限公司

主题: 关于场区电缆沟回填施工的相关事宜

内容: 今监理巡视时发现光伏 1#阵列区电缆沟临时过路段回填时, 电缆上下应使用黄沙覆盖上层铺设红砖, 而现场施工直接使用大块混凝土或废弃破裂管桩回填, 此种做法易使电缆表皮破损进水, 影响使用。

请相关施工单位立即整改, 严格按照标准执行。



以上事项要求施工单位逐一落实, 按整改消项程序请将整改结果于 2018 年 4 月 06. 日前回复本项目监理部

项目监理机构(章):

总监理工程师: 孙雷波

日期: 2018.4.2



由 扫描全能王 扫描创建