

# 监理工程师通知单

项目：华直当阳市庙前镇 4×20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目

编号：HZDYMQ-CZZH-TZ-067

主送：湖南卓越建设有限公司华直当阳庙前光伏发电项目部（单位）

抄送：当阳市华直光伏发电有限公司

主题：关于光伏区 1#箱逆变—水泥路段 35KW 高压电缆敷设整改相关事宜

内容：

监理在 6 月 18 日对光伏区 1#箱逆变高压电缆敷设检查发现，现场电缆沟开挖宽度 250mm、深度 400mm 完全不能满足设计及规范要求，而且未铺沙盖砖。为了确保施工质量，现要求你项目部立即对问题部位进行整改，确保高压电缆敷设符合设计及规范要求。请施工单位自查，有类似质量问题一律整改。



以上事项要求施工单位逐一落实，请将整改结果于 2018 年 6 月 22 日前回复本项目  
目监理部

项目监理机构（章）：

总监理工程师：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_



由 扫描全能王 扫描创建