

监 理 通 知 单

工程名称：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目(兴桥蔡桥)

编号：ZHJL-YHGS-06


致：云杉清能沿海高速互通区光伏发电项目施工项目部

事由：关于立柱焊接质量问题

与业主巡视现场发现立柱焊接存在以下问题：

- 1、焊接存在点焊、漏焊，焊缝高度宽度不符合规范等要求
- 2、桩头未清理除锈就进行焊接，存在断焊、夹渣焊接不实情况。
- 3、桩头孔洞处未封堵焊接，应按规范要求加焊钢板或钢筋。
- 4、焊接完成后及时清理焊渣并做好防腐工作

以上情况请你方及时处理，并对相关施工人员进行技术交底培训，对不合格的焊接重新施工，严把工程质量，防止此类事件再次发生。



监理项目部（章）

总/专业监理工程师：葛宇明

日期：2017年1月6日