

监 理 通 知 单

工程名称：泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

编号：ZHJL-ZJTS-003

致：珠海兴业新能源科技有限公司 施工项目部


事由：关于施工质量事宜

内容：

监理现场检查发现以下问题：

1. 桩预埋件安装角度不符合图纸设计要求，同一组立柱未在同一平行线；
2. 东西支架安装局部有严重的高低差，容易导致组件遮挡；
3. 个别桩，立柱安装不垂直，安装距离未达到图纸设计的 320mm；
4. 未见混凝土配比标志牌，未见混凝土材料过磅称，未作混凝土试块。

以上问题已多次现场警告，未见施工方执行，针对以上问题，现要求立即安排施工人员进行整改，后续施工如若再次检查发现将进行处罚。



望你部高度重视以上问题，落实整改，限两天内回复。

监理项目部(章)

总/专业监理工程师

日期：2018 年 10 月 29 日

本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。