

监 理 通 知 单

工程名称：盛道（中国）电气有限公司 1.354MWp 光伏发电工程

宁波隆兴电信设备制造有限公司 1.52MWp 光伏发电工程 编号：ZHJL-SDDQ-TZ-03

致：宁波新晟能源工程有限公司盛道、隆兴项目部

事由：关于施工支架安装、水泥墩质量及资料报审问题

1. 经监理人员检查发现：混凝土浇筑虽已完工，但部分混凝土水泥墩因捣鼓不到位引起表面有起皮、裂缝、跑浆现象。附图 1
2. 我方监理人员在巡视过程中发现：已安装好的支架有歪、斜严重现象，可能导致支架结构不符合设计强度要求。附图 2
3. 盛道（中国）、宁波隆兴光伏发电项目施工均已接近安装光伏组件阶段，但你方施工前期资料报审文件和前期管理文件及施工过程资料均未给予及时提交报审。望你方尽快提交资料报审，若因资料缺失、不全导致耽误工程验收，后果由你公司承担。

以上问题望你方引起重视并及时处理。并将处理结果两日内以书面形式上报业主及监理项目部。

监理项目部（章）


总/专业监理工程师：胡德林

日期：2018 年 5 月 12 日



由 扫描全能王 扫描创建

附图1:



附图 2:

