

监理工程师通回复单

工程名称：浙富控股富春江水电厂房 5.1MW 分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-TZD-002

致：正泰电气股份有限公司项目部

主题：关于施工安全、质量相关事宜

2018 年 5 月 7 日经监理、业主现场巡视发现三期 12# 厂房屋顶去 11# 厂房屋顶你单位施工用爬梯存在以下安全问题：

- 1、爬梯上部出现焊接缝开焊，经我方工人修复。
- 2、爬梯底部距离屋面太高，工人上下时有跳到 12# 屋面现象，能造成彩钢瓦坠落安全隐患，因此增加一步爬梯；我方施工人员已按照要求增加好
- 3、12# 厂房爬梯处彩钢瓦屋面要采取安全保护措施进行防护；我方已在爬梯底部铺设木方保护彩钢瓦。

施工单位（章）：

项目经理：

日期：


陈银锁

2018 年 5 月 9 日

项目监理检查意见：

经检查已整改。

项目监理部（章）：


总 / 专业监理工程师：

日期：


纪现壮

2018.5.9

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工单位项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。



爬梯焊接缝开焊修复好



增加一步爬梯及彩钢瓦铺设本板保护