

湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单


编号: XYCTH-JLT-012

致:中伏能源科技集团有限公司

主题:质量

内容:

- 1、配电房二次室内地坪没按设计要求做静电地砖。
 - 2、过路穿线管砼包封时没有预埋扁钢接地。
 - 3、电缆沟底未做排水处理。
 - 4、配电房控制室接地焊接不符合规范要求。
- 要求在 2018 年 06 月 10 日前整改完成,并上报监理项目部。



项目监理机构(章):

专业监理工程师:

总 监 理 工 程 师:

日 期 :2017-06-08

填表 说明:一式三份由项目监理机构填写,抄送相关单位

