

湖南湘阴县 4×20 兆瓦渔光互补扶贫项目

监理工程师通知单

编号：XYCTH-JLT-022

致：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部：

主题：关于光伏区施工存在的问题

内容：1. 光伏区临时码头处某段电缆桥架走向与设计不符；
2. 光伏区组件倒运时，用铲车起吊，组件震荡、受力不均易对组件造成损伤；
3. 组件安装时，单人背运组件，易对组件造成隐裂。要求双人抬运，安装时小心谨慎，切勿使组件强力撞击支架和其他组件。



以上问题要求在 2018 年 06 月 27 日前以书面形式回复整改完成情况，并上报监理项目部。

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师：

日期 :2018-06-26

填表说明：一式三份由项目监理机构填写，抄送相关单位



由 扫描全能王 扫描创建