

监 理 通 知 单

工程名称：湖南湘阴县 4*20 兆瓦渔光互补扶贫项目 编号：050

主送：孚尧电力工程设计（上海）有限公司湘阴项目部

事由：关于开关站电缆套管事宜

内容：

监理现场检查发现升压站配电楼控制室出线电缆套管管口未打磨，有毛刺现象，要求所有电缆套管管口打磨并做喇叭口，防止对电缆造成损伤。



限 7 个 工作日内整改完毕并回复。

项目监理机构（章）：



总监理工程师/专业监理工程师：

日 期： 2019 年 08 月 07 日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，建设单位项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。