

GFDZJBM08: 监理通知单

监 理 通 知 单

工程名称: 2018 房县光伏扶贫项目 EPC 总包二标段

编号: ZHJL-008

致: 珠海兴业新能源科技有限公司

事由: 关于施工安全质量问题事宜

内容: 我监理人员巡视检查施工现场发现, 你单位在支架桩基础施工过程中, 存在安全隐患、和严重质量问题如下:

1. 多数施工人员进入施工现场, 不戴安全帽。
2. 个别桩孔深度不满足设计要求未处理, 孔内浮土未清理, 甚至过意往孔内填土, 野蛮施工, 使工程质量无法保证。
3. 部分桩基漏振、甚至不振捣, 造成突出地面部位, 蜂窝麻面严重, 表面粗糙影响观感。
4. 个别管桩安装不垂直, 影响支架无法安装。

上述问题遗留安全、质量隐患, 要求你单安排专职质量检验员全面检查此类情况, 发现一处整改一处并杜绝后续出现。望你单位高度重视避免不必要的经济损失。

回复单在 3 日内以书面形式报我单位并复查

监理项目部 (章)

总/专业监理工程师

日期: 2018年10月23日

注 本表一式 份, 由监理项目部填写, 业主项目部、施工项目部各存一份, 监理项目部存 份。