

监 理 通 知 单

工程名称：瑞金市“十二五”贫困村光伏扶贫扩面工程

编号：RJPK-JLTZ-004

致： 河南万安实业有限公司

事由： 施工质量、施工安全问题

内容：

经过一段时间现场巡视，发现以下几点问题：

- 1、个别施工人员因天气炎热，不喜欢戴安全帽的问题。甚至个别施工人员穿拖鞋施工。
- 2、红都兴厂房屋顶光伏支架檩条切口处未做防腐处理。
- 3、光伏支架的紧固螺栓有漏拧的现象。
- 4、光伏电站接地焊接处未做防腐处理。
- 5、因下午厂房屋顶温度比较高，要求施工单位适当延长中午休息时间，避开高温作业。

以上几点问题，要求施工单位组织相关人员进行整改。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：

李云

日期：2018年9月28日