

监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-018

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 风电项目总包项目部

主题：关于风机基础施工安全防护相关问题事宜

内容：

经监理项目部监理人员现场巡视检查发现贵单位在 K01、K03 基坑土方开挖过程中存在以下问题：

- 1、基坑换填部位距离基坑顶部约 7 米高，基坑未按施工规范规定放坡及采取安全防护措施。
- 2、基坑顶部四周没做安全防护栏杆及安全标志。
- 3、基坑四周堆土和毛石堆放位置距离基坑边缘太近，存在很大安全隐患。

要求贵单位按上述问题认真整改、举一反三，类似问题在其他基坑开挖施工中杜绝发生，限 3 日内回复，否则禁止进行下道工序施工。



总/专业监理工程师 (签字)：

李之华

2019 年 6 月 26 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存 1 份，监理项目部存 1 份。

