

NB/T31084—2016

## 监理通知单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-036

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部


事由：关于消防泵房问题施工事宜

内容：

监理项目部监理人员现场巡视检查发现以下问题：

1、监理现场巡视检查发现，升压站生产控制楼屋面保护层施工，面层未做收光处理，浇筑砂浆完成后未及时采取洒水养护措施，屋面有龟裂显现。3 层地砖铺设经检查发现有空鼓现象。

以上问题要求施工单位在 1 日返工整改，整改完成报业主项目部、监理项目部复查，并书面回复。



项目监理机构

总、专监理工程师



2019 年 09 月 28 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。