

NB/T31084—2016

监 理 通 知 单

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-ZL-ZHJL-052

致：中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目施工项目部


事由：关于升压站架构光缆问题事宜

内容：

升压站架构检查发现以下问题：

- 1、升压站架构光缆施工不规范，不符合要求。
- 2、架构接地施工不符合规范要求，要求返工整改。
- 3、光缆接线盒内接线不符合要求，要求整改。

以上问题要求施工单位接到通知后立即按照规范执行，在 1 日内整改完成报业主项目部、监理项目部复查，施工单位书面回复并附整改后照片。



项目监理机构（章）

总、专监理工程师（签字）

未卫军
2020年9月18日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。