

监 理 通 知 单

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-TZD-004

致：江苏宏昌建设集团有限公司（物隆源项目部）

事由：关于经开物流园彩钢瓦问题

内容：

- 1、我方监理在现场检查时发现经开彩钢瓦屋顶逆变器、汇流箱位置与图纸不符，设备支架未按照设计要求施工。
- 2、彩钢瓦个别施工人员常在边缘处逗留，且边缘未有任何防护措施。
- 3、彩钢瓦爬梯实际使用过程中有需要整改地方，业主已与设计沟通，整改方案已通知你方。
- 4、铝合金支架安装滑道未校正，滑道偏离，紧固不稳定性问题出现较多。

以上问题要求你方限期 4 天之内整改完毕，整改后报我方监理现场复查！

监理项目部（章）

专业监理工程师

日期：2019年6月9日

注 本表一式三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。