

监 理 通 知 单

工程名称：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目

编号：JXM7-NJTB-011

致：南京拜腾汽车一期 15MW 分布式项目钢结构项目部(宁夏运鼎新能源公司)：

事由：关于成品车棚及员工车棚施工质量

由贵项目部承建的钢结构施工工程，经业主及监理单位正常检查中发现以下问题：

- 1、你方施工的员工车棚大部分钢结构防腐油漆，成品车棚南方向前四排钢结构防腐油漆，厚度不够未达到设计标准，现要求你方进行处理，自检合格后，再通知我方重新验收。
- 2、员工车棚天沟处下雨有漏雨水现象，钢构容易生锈，现要求你方对天沟处问题进行处理。

监理项目部（章）

总/专业监理工程师：武红林

日期：2019 年 12 月 17 日



注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 1 份。