

# 监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZHJL-JMWH-TZ-009

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部

事由: 关于 1#/2#/3#/4#仓库及活动中心、木片舱支架导轨夹具检验

内容: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目。我监理部做出以下要求:

- 1、我监理人员在现场检验时发现,个别支架与夹具有缝隙。
- 2、个别支架与夹具螺栓未上紧,要求施工方挨个检查整改。
- 3、个别方阵与方阵导轨有弯。

以上问题会给质量、安全、进度造成影响,造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在 48 小时内整改完成,报监理部复查。



监理项目部(章):


总/监理工程师:

日期: 2019年10月13日

注: 本表一式 3 份,由项目监理机构填写,建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建



扫描全能王 创建