

监理通知单

工程名称: 荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-JMWH-TZ-016

致: 湖北东臣泰能源建设有限公司荆门万华家居(二期)5MW 屋顶分布式光伏发电项目 施工项目部


事由: 关于一次仓、箱变基础接地极数量及焊接面积不够问题

内容:

2019年11月26日经监理现场检查发现:

1. 一次仓基础接地要求打6根接地极, 现场只有4根未按图纸施工。
2. 1#、2#、3#、4#箱变基础接地要求打5根接地极, 现场只有4根未按图纸施工。
3. 一次仓、箱变基础接地环网与接地极焊接搭接面积不符合规范要求。

以上问题会给施工质量造成影响, 造成一切后果由你单位全部负责。以上事项在24小时内整改完成, 报监理部复查。



监理项目部(章):

总/监理工程师:

日

期: 2019年11月26日

注: 本表一式3份, 由项目监理机构填写, 建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。



扫描全能王 创建