

监理工程师通知单

工程名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXYK-CZZH-JLTZD-003

致：江西嘉霖建筑工程有限公司 项目部

抄送：南昌市江泰电力有限公司 项目部

主题：施工质量相关事宜

内容：

根据编号为 JXYK-CZZH-JLTZD-002 通知单、JXYK-CZZH-FKTZD-001 罚款通知单第一条：对于条形基础面层较为粗糙的现象，进行二次抹面，二次抹面材料为砂浆，抹面前需对原面层进行清理，二次抹面后要及时洒水养护。

我方于 2019 年 11 月 3 日巡视发现，一号厂房屋面条形基础浇筑已基本完成，但部分问题面层至今仍未整改到位，个别基础掉角及侧边大面积蜂窝麻面，依然有钢筋外露的现象，限你方于二日内整改完成报监理部复查，若拒不整改将对你方行经济考核。

附：问题照片。

项目监理机构（章）：

总/专业监理工程师：子林

日期：2019 年 11 月 4 日

江西嘉霖建筑工程有限公司
2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部

本表一式 3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、承包单位各存一份，项目监理部存 1 份。

